

Zurück zur Homepage gelangen Sie durch klicken auf:
www.schornsteinfeger-rutke.de




www.schornsteinfeger-rutke.de



Überprüfung von nicht ausschließlich privat genutzten Dunstabzugshauben

.02

Dunstabzugshauben können durch die Ansammlung von leicht flüchtigen Fetten eine erhebliche Brandgefahr darstellen. Zu dem kommen oft ungeeignet verlegte Dunstleitungen und Schächte. Das Schornsteinfegerhandwerk prüft diese Anlagen seit dem Jahr 2001 alle zwei Jahre und seit dem Jahr 2007 jährlich. Folgend sind einige typische Verschmutzungen sichtbar, die insbesondere zum Anfang dieser Überprüfungsarbeiten eher die Regel als die Ausnahme waren.




Blick in die waagerechte Abgasleitung, im Hintergrund der Ventilator. Die starke Verfettung erfordert eine Reinigung, um den Brandschutz zu gewährleisten.



Kein Abflussrohr, sondern eine Dunstabzugshaubenleitung, aus der bereits Fett heraus läuft.



Die starke Verfettung bedingte ein Zerlegen des Dunstschachtes. Das Fett im Eimer stammt allein aus dem Ventilatorgehäuse



In Niedersachsen ergab sich durch die Änderung der relevanten Verordnung für die Betreiber von nicht ausschließlich privat genutzten Dunstabzugshauben ein schwer nachvollziehbarer Überwachungsrythmus dieser Anlagen:
Zum 01.01.2001 wurde die Überprüfung für jedes zweite Jahr vorgeschrieben. Zum 01.01.2007 wurde die Verordnung geändert und eine entsprechende Überwachung durch das Schornsteinfegerhandwerk erfolgte jährlich. Zum 01.01.2010 entfiel diese Überprüfungspflicht vorerst. Ab dem 30.03.2011 erfolgte erneut die Einführung des jährlichen Überwachungsrythmus.

Alle Fotos dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt!

Zurück zur Homepage gelangen Sie durch klicken auf:

www.schornsteinfeger-rutke.de



www.schornsteinfeger-rutke.de

